




BISMARCKHAUS
Innovation trifft Leidenschaft


„Bismarckhaus“ in 70197 Stuttgart

Stand der Baustelle



Bauvorhaben: „Bismarckhaus“, Schwabstr. 75-77 in 70197 Stuttgart
Betrachtungszeitraum: Februar 2014
Bauherr: Demiri





Landeshauptstadt Stuttgart
Gemarkung Stuttgart
Genehmigt

-DECKBLATT-
v.25.02.2011




am 15. NOV. 2011

LAGEPLAN

Landeshauptstadt Stuttgart
Baurechtsamt - zeichnerischer Teil zum Bauantrag (§ 4 LBOVVO) -

Entwürfe nach § 16/17



Eventuell vorhandene unterirdische Versorgungsleitungen im Baugrundstück sind nicht dargestellt

Auszug aus dem Liegenschaftskataster und Einzelzeichnungen nach § 4 Abs. 3, 4 und 5 LBOVVO

Stuttgart, den 25.02.2011

Ingenieurbüro für Vermessungswesen

Andreas Weber



m Westkaï 9A, 70327 Stuttgart, Tel./Fax: (0714) 4077272/4077273
Erlowaldchen 8, 71622 Backnang, Tel./Fax: (0714) 59340/596381



C

Schwabstr. 75

Schwabstr. 77

Vogelsangstr. 33

Aktueller Bautenstand:

1. Erstellung der Hohlwände im EG – DG

Im Bauvorhaben sind die Hohlwände bis einschließlich DG angebracht und betoniert. Die Schal, Bewehrungs- und Betonarbeiten in den Wohnungen sind vollständig abgeschlossen.





2. Decke über 4.OG – DG

Die Wohnungsdecken bis einschließlich DG sind aus Elementdecken und Ortbetonergänzungen hergestellt. Im Anschluss an diese Arbeiten beginnt der Zimmermann mit seinem Gewerk.





3. Fassadenelemente

Die Fassadenelemente im Bereich der Schwabstrasse 75-77 sind vollständig angebracht. Die Fassadenoberfläche wird durch Folien vor Beschädigungen geschützt.





4. Einlegearbeiten Elektro

In den Elementdecken und Wänden der Wohnungen wurden bereits vor der Betonage Einlegearbeiten für das Gewerk Elektroinstallation ausgeführt.



Zusammenfassung:

Aktuell durchgeführte Arbeiten	Fertigstellungsgrad
Baustelleneinrichtung	95%
Abbruch	95%
Gerüstarbeiten	95%
Rohbauarbeiten	95%
Vorbereitende Maßnahmen Fundamente	100%
Fassadenabsprießung	100%
Fassadenelemente	95%
Fassadenarbeiten	70%
Elektroeinlegearbeiten 1.OG – DG	95%
Elementdecke EG – DG	95%
Hohlwände EG – DG	95%